Sammanställning från fältbesök Kapellvägen 20240424

Syfte

Fältbesöken syftade i första hand till att identifiera generella biotopskydd, skyddsvärda träd, rödlistade arter eller fridlysta arter inom planerat detaljplaneområde. Besöken syftade även till att utreda behovet av eventuella ytterligare inventeringar eller utredningar i området.

Metodik

För olika artgrupper och miljöer eftersöktes olika saker i fält. Groddjur har exempelvis främst sina lekmiljöer i stillastående dammar och vatten som är fiskfria medan fladdermöss har sina naturliga yngelplatser i ihåliga träd. Markfloran bedömdes utifrån hur vegetationen såg ut under fältbesöket. Uttag ur artportalen och andra källor har även gjorts innan fältbesöket som underlag till denna sammanställning.

Resultat

Inventeringsområdet består i dagsläget av ett grönområde med en sänka i östra delen och en höjd i de centrala delarna. Träden är generellt yngre i området och består av främst sälg, björk, asp, alm och körsbär. Buskskiktet är i östra delarna tätt av främst fläder. Tidigare under mitten av 1900-talet fanns här ett hus i de västra delarna som idag inte finns kvar. Den centralt belägna höjden ser ut att till stor del vara uppbyggd av rödfyr (se bilder och figurer).

Tre grövre och äldre träd noterades i området bestående av en lönn i nordvästra delarna och två sälgar (se karta). Lönnen mäter 263 cm i omkrets i brösthöjd och har vissa små håligheter. Sälgarna är flerstammiga och har spår av långhorningar (skalbaggar) och har till viss del mulm i sig. Troliga kläckhål från myskbock finns i sälgarna som är en signalart.

Markvegetationen består till stor del av kirskål, nunneört, svalört, blomsterlupin och rysk blåstjärna.

I sänkan finns en del trädgårdsavfall.

I västra delarna mot gång och cykelvägen finns ett bestånd av parkslide.

Diskussion

Kapellvägen har vissa naturvärden kopplade till några träd. Inga av träden uppfyller kriterierna för att vara särskilt skyddsvärda. De har inte heller några stora utvecklade håligheter, dock är sälgarna i området starkt nedbrutna av vedsvampar och skalbaggar och har naturvärden kopplade till det.

Markfloran bedöms inte hysa några särskilda rödlistade eller fridlysta arter.

Inga alléer finns i området. Inga dammar eller vatten som skulle kunna utgöra lekmiljöer för groddjur hittades i området. Inga odlingsrösen eller stenmurar sågs i området.

Förekomsterna av rödfyr, parkslide och trädgårdsavfall måste tas hänsyn till vid fortsatt planering.

Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad

Datum
2024-04-23

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00


Enhet/handläggare
Gata Natur / Aron Sandling

Beteckning

Postadress
Skövde kommun, 541 83 Skövde

Webbplats
www.skovde.se

Figurer och bilder



Figur 1. Ortofoto från 1960-talet där huset uppe i nordväst syns och högen med rödfyr i de centrala delarna.



Figur 2. Ortofoto från 2023 över området där grov lönn och grova sälgar är markerade i området.



Figur 3. Sälg med spår från insekter i veden samt mulm (trämjöl) i nedre delen av bilden.



Figur 4. Lönn med stamomkrets på 263 cm. Har vissa håligheter med mulm.



Figur 5. Troligt rödfyr i de centrala delarna av området.



Figur 6. Trädgårdsavfall i främst sänkan i området.



Figur 7. Parkslide i nordvästra delarna.